ウイルス除菌ポータブル 取扱説明書



①： ディスプレイ
②： type-C 充電ポート
③： LED ランプ
④： 切替ボタン
⑤： ストラップホール
⑥： 電源スイッチ
⑦： UV-C ライト

■使用方法



1.電源スイッチを ON にすると、ディスプレイが点灯します。
2.切替ボタンを押して、「60 秒」、「180 秒」、待機モードを設定できます。
※「60 秒」と「180 秒」に設定すると、UV-C ライトが点灯し、カウントダウン時間内に照射できます。
設定された時間になると、UV-C ライトが消灯します。
3.被照射体への距離を 3ｃm以内に照射してください。
※一回の目安は 10 秒間となり、しっかりと除菌したい場合は、20 ～ 30 秒間は目安です。
※広範囲除菌の場合は、被照射体に 3 ～ 5 秒以上照射できるよう、ゆっくり移動してください。
4.照射中、切替ボタンを押して、「000」の待機モードに設定すると、UV-C ライトが消灯します。
5.電源ボタンを押すと、電源オフになり、ディスプレイが消灯します。

■充電について

1.電池残量が少なくなるとディスプレイが点滅するので、充電してください。
2.付属のケーブルで 5V2A の充電器と接続し充電してください。
3.充電中、LED ランプが点灯します、
4.充電が完了すると、LED ランプが消灯します、

■注意事項

※人体や目に直射しないでください。
※充電中の使用はできません。
※子供の手が届かないところに保管してください。
※感電の恐れがあるので、湿度の高い場所（浴室、洗面台、洗い場など）では使用しないでください。
※射日光または熱器具の近く、高温になる場所では使用しないでください。
※製品に大きな衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※製品を分解しないでください。
※製品の機能が失われるため、UV-Cライトを汚したり壊したりしないでください。
※1ヶ月以上使用しない場合は、再度充電してからご利用ください。

型　　番	H2006	UV-C ライト	3 個
バッテリー容量	3.7V/500mAh	紫外線波長	265 ～ 280nm
充電時間	約 60 分	定　　格	2W
連続使用時間	約 2 時間	本体サイズ	130*32*15 mm
電　　源	5V/2A	本体重量	39g

MAW Make Art Works
【製造元】 株式会社 MAW　〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F
【お問い合せ】　TEL: 06-6716-5225　MAIL: info@mawcoltd.jp（平日 10:00～17:00）